

Die gespeicherten CCTS-Töne funktionieren nicht.

Leider hab ich zu diesem Problem eine schlechte Nachricht.

Obwohl man in der Programmiersoftware die Tonfrequenzen eintragen kann, werden keine Töne ausgesendet.

Das liegt daran, dass optional das Funkmodem „MOPIL“ benötigt wird. Auf diesem Modul befinden sich der Geber und der Auswerter für die CTCSS Töne. Meines Wissens sind derartige Module für das Telecar 9 nicht auf dem Markt zu bekommen.